

----- Wiadomość przekazana dalej -----

From: <pl.noreply@sgs.com>

To: <plywalnia@mosir.tarnobrzeg.pl>

Cc:

Date: Wed, 7 Sep 2016 08:31:23 +0200

Subject: Powiadomienie o przekroczeniu

Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. informuje, że niżej wymieniony parametr w próbce nr 084603/09/2016 nie spełnia wymagań rozporządzenia (przekroczone są dopuszczalne wartości)\*

Chlor związany 0,60 mg/l

Miejsce pobierania próbki | Rodzaj próbki:

Pływalnia kryta MOSiR, ul. Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg, Niecka rekreacyjna | Woda basenowa | N1 - Rejon wejścia do wody - drabinka

\*wymagania (dopuszczalne wartości) zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015r., poz. 2016).

Information in this email and any attachments is confidential and intended solely for the use of the individual(s) to whom it is addressed or otherwise directed. Please note that any views or opinions presented in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of the Company. Finally, the recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The Company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email. All SGS services are rendered in accordance with the applicable SGS conditions of service available on request and accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>

----- Wiadomość przekazana dalej -----

From: <pl.noreply@sgs.com>

To: <plywalnia@mosir.tarnobrzeg.pl>

Cc:

Date: Wed, 7 Sep 2016 08:30:54 +0200

Subject: Powiadomienie o przekroczeniu

Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. informuje, że niżej wymieniony parametr w próbce nr 084578/09/2016 nie spełnia wymagań rozporządzenia (przekroczone są dopuszczalne wartości)\*

Chlor związany 0,67 mg/l

Miejsce pobierania próbki | Rodzaj próbki:

Pływalnia kryta MOSiR, ul. Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg, Niecka sportowa | Woda basenowa | N1 - Rejon wejścia do wody od strony płytkiej - od strony szatni

\*wymagania (dopuszczalne wartości) zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015r., poz. 2016).

Information in this email and any attachments is confidential and intended solely for the use of the individual(s) to whom it is addressed or otherwise directed. Please note that any views or opinions presented in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of the Company. Finally, the recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The Company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email. All SGS services are rendered in accordance with the applicable SGS conditions of service available on request and accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>

----- Wiadomość przekazana dalej -----

From: <pl.noreply@sgs.com>

To: <plywalnia@mosir.tarnobrzeg.pl>

Cc:

Date: Wed, 7 Sep 2016 08:30:54 +0200

Subject: Powiadomienie o przekroczeniu

Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. informuje, że niżej wymieniony parametr w próbce nr 084578/09/2016 nie spełnia wymagań rozporządzenia (przekroczone są dopuszczalne wartości)\*

Chlor wolny 0,29 mg/l

Miejsce pobierania próbki | Rodzaj próbki:

Pływalnia kryta MOSiR, ul. Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg, Niecka sportowa | Woda basenowa | N1 - Rejon wejścia do wody od strony płytkiej - od strony szatni

\*wymagania (dopuszczalne wartości) zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie

wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015r., poz. 2016).

Information in this email and any attachments is confidential and intended solely for the use of the individual(s) to whom it is addressed or otherwise directed. Please note that any views or opinions presented in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of the Company. Finally, the recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The Company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email. All SGS services are rendered in accordance with the applicable SGS conditions of service available on request and accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>

----- Wiadomość przekazana dalej -----

From: <pl.noreply@sgs.com>

To: <plywalnia@mosir.tarnobrzeg.pl>

Cc:

Date: Wed, 7 Sep 2016 08:30:25 +0200

Subject: Powiadomienie o przekroczeniu

Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. informuje, że niżej wymieniony parametr w próbce nr 084632/09/2016 nie spełnia wymagań rozporządzenia (przekroczone są dopuszczalne wartości)\*

Chlor związany 1,18 mg/l

Miejsce pobierania próbki | Rodzaj próbki:

Pływalnia kryta MOSiR, ul. Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg, Wanny z hydromasażem | Woda basenowa | N1 - wanna nr 1 - pierwsza do wyjścia z szatni

\*wymagania (dopuszczalne wartości) zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015r., poz. 2016).

Information in this email and any attachments is confidential and intended solely for the use of the individual(s) to whom it is addressed or otherwise directed. Please note that any views or opinions presented in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of the Company. Finally, the recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The Company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email. All SGS services are rendered in accordance with the applicable SGS conditions of service available on request and accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>

----- Wiadomość przekazana dalej -----

From: <pl.noreply@sgs.com>

To: <plywalnia@mosir.tarnobrzeg.pl>

Cc:

Date: Wed, 7 Sep 2016 08:30:23 +0200

Subject: Powiadomienie o przekroczeniu

Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. informuje, że niżej wymieniony parametr w próbce nr 084632/09/2016 nie spełnia wymagań rozporządzenia (przekroczone są dopuszczalne wartości)\*

Chlor wolny 0,29 mg/l

Miejsce pobierania próbki | Rodzaj próbki:

Pływalnia kryta MOSiR, ul. Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg, Wanny z hydromasażem | Woda basenowa | N1 - wanna nr 1 - pierwsza do wyjścia z szatni

\*wymagania (dopuszczalne wartości) zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015r., poz. 2016).

Information in this email and any attachments is confidential and intended solely for the use of the individual(s) to whom it is addressed or otherwise directed. Please note that any views or opinions presented in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of the Company. Finally, the recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The Company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email. All SGS services are rendered in accordance with the applicable SGS conditions of service available on request and accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>